Vlamtemperatuursensor met kortsluiting - E0100.08



De foutmelding E0100.08 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer er een kortsluiting wordt gedetecteerd in de vlamtemperatuursensor.

Het apparaat kan niet meer worden gebruikt. Neem contact op met uw klantenservice.