Alarme AL 04

O alarme AL 04 - NO ENCODER aparece nos fogões de peletização KLOVER quando o ventilador de fumo não roda à velocidade indicada pelo tacómetro.

Em geral, isto deve-se ao facto de um corpo estranho bloquear a rotação do ventilador de fumo (fuligem, animal, etc.). Se a limpeza da chaminé não foi efectuada recentemente, é aconselhável pedir à limpeza da chaminé para vir ver qual é a situação.

É muitas vezes possível aceder à ventoinha de fumo de uma forma relativamente simples, nos fogões está presente um alçapão fechado com 2 parafusos na parte da frente por baixo da cinta, abrindo-a é possível aspirar o conteúdo da ventoinha.

Se isto não for conclusivo, é possível que o ventilador ou o conta-rotações estejam defeituosos, pelo que é necessária a intervenção de um técnico.