Falha do ventilador do gás de combustão - E08000.10 / E08000.08



O alarme E08000.10 / E08000.08 surge nos fogões a pellets Rika quando a velocidade de rotação definida para o ventilador de fumos não é atingida (número de rotações por minuto).

Resolução

Ignore a mensagem de erro e tente reiniciar o fogão

Se isso não funcionar, é necessária uma verificação do aparelho. É possível que um corpo estranho esteja a impedir o funcionamento correto do componente.