Falha do ventilador do gás de combustão - E08000.10 / E08000.08

O alarme E08000.10 / E08000.08 aparece nos fogões de peletização Rika quando a velocidade definida do ventilador do gás de combustão não é atingida (número de rotações por minuto).

Resolução

Confirmar a mensagem de erro e tentar reiniciar o fogão

Se isto não funcionar, o aparelho deve ser verificado. É possível que um corpo estranho esteja a bloquear o correcto funcionamento do componente.