Limitador não ligado ou rutura do cabo - E00020000.02



O alarme E00020000.02 surge nos fogões a pellets Rika quando a ligação do limitador de temperatura é interrompida (cabo não ligado ou partido).

O funcionamento já não é possível. É necessária a intervenção de um técnico para verificar a cablagem e o limitador.