Sensor de pressão com detecção de rutura do cabo - E2000.02



O alarme E2000.02 surge nos fogões a pellets Rika quando a ligação com o sensor de pressão é interrompida.

O funcionamento deixa de ser possível. É necessária a intervenção de um técnico.