Falha de ignição - E0008.10



O código de erro E0008.10 aparece nos fogões a pellets Rika quando o processo de acendimento falha.

Resolução

1. Ignore a mensagem de erro
2. Esvazie e limpe o recipiente de combustão e, em seguida, aspire o tubo de ignição
3. Verifique se o recipiente de combustão está corretamente posicionado
4. Verifique se ainda há pellets no depósito. Utilize apenas pellets certificados ENplus A1
5. Verifique a entrada de ar fresco e aspire o bocal de aspiração caso esteja obstruído

Caso o erro volte a ocorrer, é necessária a intervenção de um técnico.