Sensor für offene Position - E00010000.10



Der Fehlercode E00010000.10 wird bei Rika-Pelleteinsätzen angezeigt, wenn sich der Einsatz nicht in Betriebsposition befindet.

Behebung

Schieben Sie den Pelleteinsatz in die richtige Position und sichern Sie ihn.