Alarm AL 12

Der Alarm AL 12 - NETT. IN PANN erscheint bei KLOVER-Pelletöfen, wenn der selbstreinigende Tiegel nicht funktioniert: entweder beim Einschalten oder beim Ausschalten des Ofens.

Lösung

1. Kontrollieren Sie, ob die Feuerraumtür richtig geschlossen ist (ein Kontaktsensor ist vorhanden). Überprüfen Sie den korrekten Sitz.
2. Kontrollieren Sie die Sauberkeit des Schmelztiegels.
3. Halten Sie den Zündknopf der Fernbedienung gedrückt, bis der Text "Endreinigung" erscheint.
4. Warten Sie ca. 10 Minuten, bis der Kaminofen seinen Reinigungszyklus beendet hat.
5. Reinigen Sie das Gerät: Entleeren Sie die Asche, reinigen Sie den Feuerkorb und saugen Sie.
6. Sobald der Schriftzug "Aus" auf der Fernbedienung erscheint, können Sie den Kaminofen wieder starten.

Gedruckt am 2026-11-09 17:21:35 / Zuletzt aktualisiert am 2022-05-21 15:40:57