


Horizontaler Motor blockiert – E0800.08



Bei Rika-Pelletöfen erscheint die Fehlermeldung E0800.08, wenn der Motor der horizontalen Zuführschnecke blockiert ist, häufig aufgrund eines Pelletstaus oder eines Fremdkörpers.

Behebung

1. Quittieren Sie die Fehlermeldung
2. Warten Sie ab und starten Sie den Ofen neu, wenn die Meldung verschwindet

Sollte der Fehler erneut auftreten, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich. Ein Techniker kann die Förderschnecke freimachen und die Luftzufuhr überprüfen.