
Horizontaler Motor – Motorausfall – E0800.04



Bei Rika-Pelletöfen wird der Fehlercode E0800.04 angezeigt, wenn eine Störung des horizontalen Motors (Zuführschnecke) festgestellt wird.

Behebung

1. Quittieren Sie die Fehlermeldung

Sollte der Fehler erneut auftreten, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich.