



Bei Rika-Pelletöfen erscheint die Fehlermeldung E0200.08, wenn sich die Abgasklappe nicht in der Heizposition befindet.

Behebung

1. Schließen Sie die Rauchklappe
2. Quittieren Sie die Fehlermeldung

Sollte der Fehler erneut auftreten, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich.