Kippgitter bei Zeitüberschreitung – E0080.01



Der Fehlercode E0080.01 wird bei Rika-Pelletöfen angezeigt, wenn das Kippgitter seine Bewegung nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit abschließen kann.

Behebung

1. Stellen Sie sicher, dass keine Rückstände oder Gegenstände das Gitter um den Brennraum herum blockieren
2. Quittieren Sie die Fehlermeldung

Sollte der Fehler erneut auftreten, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich.