
Offene Feuerstellentür – E0020.10



Bei Rika-Pelletöfen erscheint die Fehlermeldung E0020.10, wenn die Feuerraumtür geöffnet wird.

Behebung

1. Schließen Sie die Feuerraumtür
2. Quittieren Sie die Fehlermeldung

Wenn der Alarm trotz geschlossener Feuerraumtür weiterhin besteht und der Fehler erneut auftritt, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich.