Zündaussetzer – E0008.10



Bei Rika-Pelletöfen erscheint die Fehlermeldung E0008.10, wenn der Zündvorgang fehlgeschlagen ist.

Behebung

1. Quittieren Sie die Fehlermeldung
2. Leeren und reinigen Sie den Brennkessel und saugen Sie anschließend den Zündschlauch ab
3. Überprüfen Sie, ob der Brennkessel richtig positioniert ist
4. Überprüfen Sie, ob noch Pellets im Vorratsbehälter vorhanden sind. Verwenden Sie ausschließlich ENplus A1-zertifizierte Pellets
5. Überprüfen Sie die Frischluftzufuhr und saugen Sie die Ansaugdüse ab, falls sie verschmutzt ist

Sollte der Fehler erneut auftreten, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich.