



Bei Rika-Pelletöfen erscheint die Fehlermeldung E0001.02, wenn nicht mehr genügend Pellets im Vorratsbehälter vorhanden sind.

Behebung

1. Füllen Sie den Vorratsbehälter mit hochwertigen Pellets (ENplus A1) auf.
2. Quittieren Sie die Fehlermeldung

Der nächste Zündvorgang kann länger dauern: Die Zuführschnecke muss sich zunächst wieder füllen.