A05 Alarma

La alarma A05 aparece en las estufas de pellets MCZ cuando se bloquea el conducto de humos o se abre la puerta del aparato. Se activa por el presostato que mide la diferencia de presión en el conducto de humos.

Resolución

1. Compruebe que el conducto de humos no esté obstruido y que la estufa no esté sucia u obstruida con residuos de combustión
2. Compruebe el estado de la junta de la puerta de la estufa para ver si está bien apretada. Coloque un trozo de papel sobre la junta al cerrar la puerta. Si la puerta se desliza sin resistencia, debe cambiarse la junta.
3. Compruebe que el presostato no está obstruido (se encuentra en la estufa, puede ser un pequeño tubo de silicona transparente conectado a una pequeña pieza redondeada, o puede ser un sensor montado directamente en el tubo de entrada de aire, 2 tornillos lo sujetan, hay que limpiarlo de polvo y cambiarlo).
4. Borre la alarma del panel de control girando el botón data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>ON-Remote-OFF de su aparato a OFF durante unos diez segundos
5. Espere a que la pantalla muestre OFF, vuelva a poner el interruptor en Remote.
6. Limpie el aparato: vacíe las cenizas, limpie el brasero y aspire
7. En cuanto aparezca OFF en el mando a distancia, puede volver a encender la estufa

Si estas comprobaciones no son suficientes, es necesario llamar a un técnico.