Alarma A18

La alarma A18 de las estufas de pellets MCZ tiene un significado diferente según el tipo de aparato:

Solución

Para una estufa de aire

Puede indicar dos cosas:

1. Hay un paso de aire excesivo: comprueba la junta del depósito de pellets en la parte superior del aparato. Si está en mal estado o rota, hay que sustituirla.
2. Problema electrónico: es necesaria la intervención de un técnico para diagnosticarlo con precisión.

Para una estufa hidráulica

Comprueba el sensor de temperatura del agua y reinícialo si es necesario. También puede deberse a una falta de presión del agua o a que esta haya descendido por debajo de 0,2 bar.