


Motor diagonal: avería del motor - E0400.04



El código de error E0400.04 aparece en las estufas de pellets Rika cuando se detecta un fallo en el motor diagonal.

Solución

1. Confirme el mensaje de error

Si el error vuelve a aparecer, es necesario que acuda un técnico.