Válvula de humos abierta - E0200.08



La alarma E0200.08 aparece en las estufas de pellets Rika cuando la válvula de humos no está en posición de calefacción.

Solución

1. Cierra la válvula de humos
2. Confirme el mensaje de error

Si el error vuelve a aparecer, es necesario que acuda un técnico.