Alarme A14

L’alarme A14 apparaît sur les poêles à pellets MCZ lorsqu’il y a une anomalie du transducteur de pression. Cet dernier doit être controlé et le cas échéant, remplacé.

Pour cette alarme une intervention d'un technicien est souvent nécessaire.