Limiteur non raccordé ou rupture de câble - E00020000.02



L'alarme E00020000.02 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque la connexion du limiteur de température est interrompue (câble non raccordé ou rompu).

Le fonctionnement n'est plus possible. L'intervention d'un technicien est nécessaire pour contrôler le câblage et le limiteur.