


Moteur diagonal bloqué - E0400.08



L'alarme E0400.08 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque le moteur diagonal (vis d'alimentation) est bloqué.

Résolution

1. Acquitez le message d'erreur

En cas de nouvelle apparition de l'erreur, l'intervention d'un technicien est nécessaire.