Moteur diagonal panne moteur - E0400.04



L'alarme E0400.04 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsqu'une panne du moteur diagonal est détectée.

Résolution

1. Acquittez le message d'erreur

En cas de nouvelle apparition de l'erreur, l'intervention d'un technicien est nécessaire.