


Clapet de fumées ouvert - E0200.08



L'alarme E0200.08 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque le clapet de fumées n'est pas en position de chauffage.

Résolution

1. Fermez le clapet de fumées
2. Acquittez le message d'erreur

En cas de nouvelle apparition de l'erreur, l'intervention d'un technicien est nécessaire.