

Grille basculante dépassement de temps - E0080.01



L'alarme E0080.01 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque la grille basculante n'arrive pas à terminer son mouvement dans le temps imparti.

Résolution

1. Contrôlez qu'aucun résidu ou objet ne bloque la grille autour du pot de combustion
2. Acquitez le message d'erreur

En cas de nouvelle apparition de l'erreur, l'intervention d'un technicien est nécessaire.