



L'alarme E0008.10 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque le processus d'allumage a échoué.

Résolution

1. Acquitez le message d'erreur
2. Videz et nettoyez le pot de combustion, puis aspirez le tuyau d'allumage
3. Vérifiez que le pot de combustion est correctement positionné
4. Contrôlez qu'il reste des pellets dans le réservoir. Utilisez uniquement des pellets certifiés ENplus A1
5. Contrôlez l'arrivée d'air frais et aspirez la buse d'aspiration si elle est encrassée

En cas de nouvelle apparition de l'erreur, l'intervention d'un technicien est nécessaire.