

Sonde de température du four rupture de câble - E0100.02



L'alarme E0100.02 liée à la sonde de température du four apparaît lorsque la connexion avec cette sonde est interrompue.

Le mode cuisson n'est plus possible. L'intervention d'un technicien est nécessaire.