Réservoir à pellets vide - E0001.02



L'alarme E0001.02 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsqu'il n'y a plus assez de pellets dans le réservoir.

Résolution

1. Remplissez le réservoir avec des pellets de qualité (ENplus A1)
2. Acquittez le message d'erreur

Le prochain allumage peut durer plus longtemps : la vis d'alimentation doit d'abord se remplir à nouveau.