Allarme A18

L'allarme A18 sulle stufe a pellet MCZ ha un significato diverso a seconda del tipo di apparecchio:

Risoluzione

Per una stufa ad aria

Può segnalare due cose:

1. C'è un flusso d'aria eccessivo: controllate la guarnizione del serbatoio del pellet nella parte superiore dell'apparecchio. Se è in cattivo stato o strappata, è necessario sostituirla.
2. Problema elettronico: è necessario l'intervento di un tecnico per effettuare una diagnosi precisa.

Per una stufa idraulica

Controllare il sensore di temperatura dell'acqua e, se necessario, riarmarlo. Il problema potrebbe anche essere dovuto a una mancanza di pressione dell'acqua o a un calo al di sotto di 0,2 bar.