Limitatore / Stufa surriscaldata - E00020000.10 / E00020000.08



L'allarme E00020000.10 o E00020000.08 compare sulle stufe a pellet Rika quando si verifica un eccessivo accumulo di calore all'interno dell'apparecchio, spesso a causa di una convezione insufficiente.

Risoluzione

1. Lasciare raffreddare la stufa
2. Scollegare l'alimentazione elettrica
3. Verificare che tutte le aperture di convezione e di aerazione siano libere

A seconda del modello: controllare la ventola di convezione (menu Impostazioni Ventola Multiair, grado e potenza su AUTO), quindi sbloccare/premere il pulsante del termostato di sicurezza sul retro della stufa.