Il sensore di pressione non è calibrato - E2000.10

L'allarme E2000.10 compare sulle stufe a pellet Rika quando il valore di calibrazione del sensore di pressione non è valido.

Risoluzione

Seguire attentamente le istruzioni visualizzate sul display per ripristinare il valore di calibrazione.