Guasto di comunicazione del motore orizzontale - E0800.10



L'allarme E0800.10 compare sulle stufe a pellet Rika quando la comunicazione tra il motore orizzontale e la scheda madre viene interrotta.

Risoluzione

1. Lasciare raffreddare la stufa e scollegare la spina dalla presa di corrente
2. Interrompere l'alimentazione elettrica per almeno 10 secondi
3. Ripristinare l'alimentazione elettrica
4. Se l'errore dovesse ripresentarsi, è necessario l'intervento di un tecnico