

Limitatore non collegato o rottura del cavo - E00020000.02



Sulle stufe a pellet Rika compare l'allarme E00020000.02 quando il collegamento del limitatore di temperatura è interrotto (cavo non collegato o rotto).

Il funzionamento non è più possibile. È necessario l'intervento di un tecnico per controllare il cablaggio e il limitatore di temperatura.