



L'allarme E0008.10 compare sulle stufe a pellet Rika quando il processo di accensione non va a buon fine.

Risoluzione

1. Cancellare il messaggio di errore
2. Svuotare e pulire la camera di combustione, quindi aspirare il tubo di accensione
3. Verificare che la camera di combustione sia posizionata correttamente
4. Verificare che nel serbatoio siano presenti pellet. Utilizzare esclusivamente pellet certificati ENplus A1
5. Controllare l'afflusso di aria fresca e pulire l'ugello di aspirazione se è intasato

Se l'errore dovesse ripresentarsi, è necessario l'intervento di un tecnico.