

Sonda di temperatura del forno - rottura del cavo - E0100.02



L'allarme E0100.02 relativo alla sonda di temperatura del forno si attiva quando il collegamento con tale sonda viene interrotto.

Non è più possibile effettuare la cottura. È necessario l'intervento di un tecnico.