Serbatoio per pellet vuoto - E0001.02



L'allarme E0001.02 compare sulle stufe a pellet Rika quando nel serbatoio non c'è più una quantità sufficiente di pellet.

Risoluzione

1. Riempire il serbatoio con pellet di qualità (ENplus A1)
2. Confermare il messaggio di errore

La prossima accensione potrebbe richiedere più tempo: la coclea di alimentazione deve prima riempirsi nuovamente.