Communicatiestoring moederbord - E00040000.10



De foutmelding E00040000.10 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de verbinding tussen het moederbord en het touchscreen is verbroken.

Oplossing

1. Laat de kachel afkoelen en trek de stekker uit het stopcontact
2. Schakel de stroomtoevoer gedurende ten minste 10 seconden uit
3. Sluit de kachel weer aan en wacht tot deze opnieuw opstart

Als de foutmelding terugkomt, is de hulp van een technicus nodig. Ook een kabelbreuk of kortsluiting kan deze melding veroorzaken.