# Begrenzer / Oververhitte kachel - E00020000.10 / E00020000.08



De foutmelding E00020000.10 of E00020000.08 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer er zich binnenin het apparaat te veel warmte ophoopt, vaak als gevolg van onvoldoende convectie.

## Oplossing

1. Laat de kachel afkoelen
2. Koppel de kachel los van de stroomvoorziening
3. Controleer of alle convectie- en luchtopeningen vrij zijn

Afhankelijk van het model: controleer de convectieventilator (menu Instellingen  Multiair-ventilator, stand en vermogen op AUTO), en ontgrendel vervolgens de knop van de veiligheidsthermostaat aan de achterzijde van de kachel of druk erop.


Gedrukt op 2026-11-09 17:21:45 / Laatst bijgewerkt op 2026-10-01 21:21:37