Ventilatiekleppen motorstoring - E1000.04



De foutmelding E1000.04 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de ventilatiekleppen niet in de juiste stand staan.

Oplossing

1. Bevestig de foutmelding
2. Schakel de stroom uit, steek de dopsleutel met handgreep in en open de ventilatiekleppen volledig, waarna u ze handmatig weer sluit
3. Schakel de stroom weer in