

Druksensor met kabelbreukdetectie - E2000.02



De foutmelding E2000.02 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de verbinding met de druksensor is verbroken.

De kachel kan niet meer worden gebruikt. Er moet een technicus worden ingeschakeld.