


Terugslagklep voor vlammen/rook (open) - E0200.10



Bij bepaalde Rika-kachels (Induo / Induo II) verschijnt de foutmelding E0200.10 wanneer de terugslagklep voor vlammen en/of rook niet in de verwarmingsstand staat.

Oplossing

1. Zet de terugslagklep voor vlammen en/of rook in de verwarmingsstand
2. Bevestig de foutmelding

Mocht de foutmelding opnieuw verschijnen, dan is de tussenkomst van een technicus vereist.