



De foutmelding E0200.08 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de rookklep niet in de verwarmingsstand staat.

Oplossing

1. Sluit de rookklep
2. Bevestig de foutmelding

Als de foutmelding opnieuw verschijnt, is de tussenkomst van een technicus nodig.