Vlamtemperatuursensor met kabelbreuk - E0100.02



De foutmelding E0100.02 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de verbinding met de vlamtemperatuursensor is verbroken.

De kachel kan niet meer worden gebruikt. Er is een technicus nodig.