

Kantelrooster bij overschrijding van de tijdslimiet - E0080.01



De foutmelding E0080.01 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer het kantelrooster zijn beweging niet binnen de gestelde tijd kan voltooien.

Oplossing

1. Controleer of er geen resten of voorwerpen zijn die het rooster rond de verbrandingskamer blokkeren
2. Bevestig de foutmelding

Als de foutmelding opnieuw verschijnt, is de tussenkomst van een technicus nodig.