



De foutmelding E0001.02 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer er niet meer voldoende pellets in de voorraadbak zitten.

## Oplossing

1. Vul de voorraadbak bij met pellets van hoge kwaliteit (ENplus A1)
2. Bevestig de foutmelding

Het kan zijn dat het volgende opstarten wat langer duurt: de toevoerschroef moet eerst weer gevuld worden.