A04 Alarme

O alarme A04 aparece nos fogões de peletização MCZ quando a temperatura dos gases de combustão é demasiado elevada. Este é um alarme de segurança.

Resolução

1. Verificar se o tubo de combustão não está bloqueado e se o fogão não está sujo ou obstruído com resíduos de combustão
2. Remova o alarme no painel de controlo, rodando o botão ON-Remote-OFF do seu aparelho para "OFF" durante cerca de 10 segundos
3. Esperar até o visor mostrar "OFF", depois rodar o interruptor de volta para "Remote".
4. Limpar o aparelho: esvaziar as cinzas, limpar o braseiro e aspirar
5. Assim que "OFF" for exibido no controlo remoto, pode reiniciar o fogão

Se estas verificações não forem suficientes, contacte o seu varredor de chaminés local para que ele possa verificar o estado da chaminé e do fogão.