Alarme AL 08

O alarme AL 08 - NO DEPRESS aparece nos fogões de peletização KLOVER se o calado na chaminé for insuficiente ou se a tampa do tanque de peletização tiver sido deixada aberta.

Resolução

1. Verificar se a escotilha da pelota está devidamente fechada (está presente um data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>sensor de contacto) e se a junta está em bom estado e bem assentada.
2. Verificar se os 2 ímanes redondos que seguram a porta do tanque de pellets estão em bom estado e se nada está preso neles (o que poderia bloquear o fecho correcto da porta).
3. Verificar se a porta da panela de cinzas está devidamente fechada e trancada.
4. Verificar se a entrada de ar na parte de trás do fogão não está obstruída.
5. Manter premido o data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>botão de ignição no controlo remoto até aparecer o texto Limpeza final.
6. Esperar cerca de 10 minutos até que o fogão tenha completado o seu ciclo de limpeza
7. Limpar o aparelho: esvaziar as cinzas, limpar o braseiro e aspirar
8. Assim que Desligado aparecer no controlo remoto, pode reiniciar o aquecedor

Se a solução acima referida não funcionar:

O interruptor de pressão não detecta a pressão correcta durante o funcionamento do aparelho, isto pode indicar que um elemento da caixa de incêndio se abriu/não fechou completamente ou que a conduta de incêndio está bloqueada. Faça a sua chaminé varrer ou limpar a sua chaminé.