Motor diagonal - avaria no motor - E0400.04



O código de erro E0400.04 aparece nos fogões a pellets Rika quando é detetada uma avaria no motor diagonal.

Resolução

1. Ignore a mensagem de erro

Caso o erro volte a ocorrer, é necessária a intervenção de um técnico.