

Grelha basculante por tempo excedido - E0080.01



O código de erro E0080.01 surge nos fogões a pellets Rika quando a grelha basculante não consegue concluir o seu movimento dentro do tempo previsto.

Resolução

1. Verifique se não há resíduos ou objetos a bloquear a grelha à volta do recipiente de combustão
2. Confirme a mensagem de erro

Caso o erro volte a ocorrer, é necessária a intervenção de um técnico.